

## 41 010 000 WAS® подсоединительный вентиль 1/2"

[https://www.grohe.ru/ru\\_ru/was-sup-sup-](https://www.grohe.ru/ru_ru/was-sup-sup-)

[%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-1-2-41010000.html](https://www.grohe.ru/ru_ru/was-sup-sup-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-1-2-41010000.html)



- настенный монтаж
- резервуар для смазки 1/2" для запорного подсоединения шланга
- обратный клапан
- с защитой от обратного потока
- GROHE StarLight поверхность

