


TECTRON
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY
99.0121.231/ÄM 246416/11.19
www.grohe.com






Pure Freude
an Wasser













37 751



(D)	1	(I)	5	(N)	9	(GR) ...	13	(TR) ...	17	(BG) ...	21	(RO) ...	25
(GB)	2	(NL)	6	(FIN) ...	10	(CZ) ...	14	(SK) ...	18	(EST) ...	22	(CN) ...	26
(F)	3	(S)	7	(PL) ...	11	(H) ...	15	(SLC) ...	19	(LV) ...	23	(UA) ...	27
(E)	4	(DK)	8	(UAE) ...	12	(P) ...	16	(HR) ...	20	(LT) ...	24	(RUS) ...	28





D**Sicherheitsinformationen**

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile** verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu Verletzungen führen.



Installation, siehe Klappseite I - II.

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen

(DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Anschlüsse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion prüfen.



Bedienung,

siehe beiliegende Anleitungen
99.0438.xxx



Wartung, siehe Klappseite II.

- Funktionsteile dürfen nicht gefettet werden!
- Vorabspernung schließen.
- Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen.



Ersatzteile,

siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör)

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

Störung / Ursache / Abhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe
Wasser fließt nicht	<ul style="list-style-type: none"> Wasserzufuhr unterbrochen Sieb im Magnetventil verstopft Magnetventil defekt Steckverbinder ohne Kontakt Batterie leer (Kontrollleuchte signalisiert Dauerleuchten) 	<ul style="list-style-type: none"> Vorabspernung öffnen Sieb reinigen Magnetventil austauschen Steckverbinder prüfen Batterie austauschen
Ungewollte Spülung	<ul style="list-style-type: none"> Erfassungsbereich für die Sensorik zu groß eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehör, Best.-Nr.: 36 407) reduzieren
Wasser fließt ununterbrochen	<ul style="list-style-type: none"> Magnetventil defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Magnetventil austauschen



Safety notes

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- **Use only genuine replacement parts and accessories.** The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

Technical data

- Voltage supply: 6V lithium battery type CR-P2
- Minimum delay time: 5 s
(2 - 10 s adjustable)
- Reception range according to Kodak Gray Card, grey side, 8x10", landscape: 45 cm
- Type of fitting protection: IP 55

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.

Installation, see fold-out page I - II.



Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806)!
Open hot and cold water supply and check that connections are watertight.



Operation,
see technical product information
99.0438.xxx.

Maintenance, see fold-out page II.



- Function parts must not be greased!
- Close the isolating valve.
- Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special grease.



Replacement parts
see fold-out page I (* = special accessories)

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

Fault / Cause / Remedy

Fault	Cause	Remedy
Water not flowing	<ul style="list-style-type: none"> • Water supply interrupted • Filter in solenoid valve blocked • Solenoid valve defective • Plug-in connector without contact • Battery discharged (indicator lamp lights up continuously) 	<ul style="list-style-type: none"> - Open shut-off valves - Clean filter - Replace solenoid valve - Check plug-in connector - Replace battery
Undesired flushing	<ul style="list-style-type: none"> • Detection zone of sensor system set too high 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduce detection zone using remote control (special accessory, prod. no.: 36 407)
Water flowing continuously	<ul style="list-style-type: none"> • Solenoid valve defective 	<ul style="list-style-type: none"> - Replace solenoid valve

F

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.

Installation, voir volet I - II.



Bien rincer les alisatcanions avant et après l'installation (respecter les normes DIN 1988/DIN EN 806) !

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.



Utilisation,

voir l'information technique 99.0438.xxx



Maintenance, voir volet II.

- Ne pas graisser les composants de fonctionnement!
- Fermer le robinet d'arrêt.
- Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.



Pièces de rechange

Voir volet I (* = accessoires spéciaux)

Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

Pannes / Causes / Remèdes

Pannes	Causes	Remèdes
Pas d'écoulement d'eau	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation en eau interrompue• Tamis de l'électrovanne bouché• Électrovanne défectueuse• Pas de contact au niveau des fiches de raccordement• Pile vide (le témoin reste allumé)	<ul style="list-style-type: none">- Ouvrir le robinet de barrage- Nettoyer le tamis- Remplacer l'électrovanne- Contrôler les fiches de raccordement- Remplacer la pile
Rincage involontaire	<ul style="list-style-type: none">• Le champ de détection réglé du capteur est trop grand.	<ul style="list-style-type: none">- Réduire la distance de détection au moyen de la télécommande (accessoire spécial, réf. 36 407).
L'eau s'écoule et ne s'arrête plus	<ul style="list-style-type: none">• Électrovanne défectueuse	<ul style="list-style-type: none">- Remplacer l'électrovanne

E

Información de seguridad

- La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.
- Utilizar **sólo repuestos y accesorios originales**. La utilización de otros componentes conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE y puede causar lesiones personales.

Instalación, véase la página desplegable I - II.

 **¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta DIN 1988/DIN EN 806)!**

Abir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Utilisation,

 véase la información técnica de productos 99.0438.xxx.

Mantenimiento, véase la página desplegable II.

- Las piezas funcionales no deben engrasarse!
- Cerrar el bloqueo de seguridad.
- Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.

 **Piezas de recambio**, véase la página desplegable I (* = accesorios especiales)

Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

Fallo / Causa / Remedio

Fallo	Causa	Remedio
El agua no sale	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación de agua interrumpida• Tamiz obstruido en la electroválvula• Electroválvula defectuosa• Conector de enchufe sin contacto• Batería descargada (la lámpara de control se ilumina permanentemente)	<ul style="list-style-type: none">- Abrir el bloqueo de seguridad- Limpiar el tamiz- Sustituir la electroválvula- Verificar el conector de enchufe- Sustituir la batería
Descarga no deseada	<ul style="list-style-type: none">• La zona de detección del sistema sensor está ajustada de forma demasiado amplia	<ul style="list-style-type: none">- Reducir el margen de alcance con el mando a distancia (accesorio especial, núm. de pedido: 36 407)
El agua sale continuamente	<ul style="list-style-type: none">• Electroválvula defectuosa	<ul style="list-style-type: none">- Sustituir la electroválvula



Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti antigelo.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali.** L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE e può provocare lesioni.

Dati tecnici

- Alimentazione di tensione:
batteria al litio 6V tipo CR-P2
- Tempo di attesa minimo: 5 s
(2 - 10 s regolabili)
- Campo di ricezione con Kodak Gray Card, lato grigio, 8 x 10", formato orizzontale: 45 cm
- Tipo di protezione del rubinetto: IP 55

Per mantenere l'indice di rumorosità conforme a DIN 4109, a pressioni statiche superiori a 0,5 MPa è necessario installare un riduttore di pressione.

Installazione, vedere risvolto di copertina I - II.



Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio a fondo del sistema di tubazioni (osservare le norme DIN 1988/DIN EN 806).

Aprire l'entrata dell'acqua fredda e calda e controllare la tenuta dei raccordi.



Utilizzo,
vedere le informazioni tecniche 99.0438.xxx



Manutenzione, vedere risvolto di copertina II.

- Le parti funzionali non devono essere ingrasstate!
- Chiudere la valvola d'intercettazione.
- Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i pezzi.



Pezzi di ricambio
vedere il risvolto di copertina I
(* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le avvertenze relative alla manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nelle istruzioni per la cura del prodotto accluse.

Guasto/Causa/Rimedio

Guasto	Causa	Rimedio
Mancato scorrimento dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione dell'acqua interrotta Filtro della valvola elettromagnetica ostruito Valvola elettromagnetica difettosa Connettore a innesto senza contatto Batteria scarica (la spia di controllo resta accesa in modo continuo) 	<ul style="list-style-type: none"> Aprire la valvola d'intercettazione Pulire il filtro Sostituire la valvola elettromagnetica Controllare i connettori a innesto Sostituire la batteria
Erogazione non voluta	<ul style="list-style-type: none"> Zona di rilevamento per i sensori impostata troppo grande 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre la portata con il telecomando (accessorio speciale, numero di ordine: 36 407)
Scorrimento ininterrotto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> Valvola elettromagnetica difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la valvola elettromagnetica

NL

Informatie m.b.t. de veiligheid

- De installatie mag alleen in een vorstbestendige ruimte plaatsvinden.
- Gebruik **uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires**. Door het gebruik van andere onderdelen vervallen de garantie en het CE-keurmerk en kunnen verwondingen optreden.

Technische gegevens

- Voeding: 6V-lithiumbatterij type CR-P2
- Min. verblifstduur 5 s
(2 - 10 sec. instelbaar)
- Detectiebereik met Kodak Gray Card, grijze kant, 8 x 10", dwarsformaat: 45 cm
- Klassering van de kraan: IP 55

Om de geluidswaarden volgens DIN 4109 aan te houden, dient bij statische drukken boven 0,5 MPa een drukregelaar te worden ingebouwd.

Installatie, zie uitvouwbaar blad I - II.

Leidingen vóór en na het installeren

grondig spoelen (DIN 1988/DIN EN 806

in acht nemen)!

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op eventuele lekkages.

Bediening,

i zie de technische productinformatie
99.0438.xxx

Onderhoud, zie uitvouwbaar blad II.

- Vet functieonderdelen niet in!
- Sluit de voorafsluiter.
- Controleer alle onderdelen, reinig en vervang deze indien nodig.

Reserveonderdelen

i zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

Storing / Oorzaak / Oplossing

Storing	Orzaak	Oplossing
Water stroomt niet	<ul style="list-style-type: none"> Watertoevoer onderbroken Zeef in magneetventiel verstopt Magneetventiel defect Stekkeraansluiting heeft geen contact Batterij leeg (controlelampje brandt eerst continu) 	<ul style="list-style-type: none"> Voorafsluiter openen Zeef reinigen Magneetventiel vervangen Stekkeraansluiting controleren Batterij vervangen
Onbedoelde spoeling	<ul style="list-style-type: none"> Detectiebereik van de sensoren te groot ingesteld 	<ul style="list-style-type: none"> Bereik met afstandsbediening (speciaal toebehoren, bestelnr. 36 407) verkleinen
Water stroomt continu	<ul style="list-style-type: none"> Magneetventiel defect 	<ul style="list-style-type: none"> Magneetventiel vervangen

S

Säkerhetsinformation

- Installationen får bara utföras i frostfria utrymmen.
- **Använd endast original reservdelar och tillbehör.** Användningen av andra delar medför att garantin samt CE-märkningen inte längre gäller och kan leda till personskador.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 6V litiumbatteri typ CR-P2
- Min. vilotid: 5 sek
(kan ställas in på 2 - 10 sek.):
- Mottagningsområde med Kodak Gray Card, grå sida, 8 x 10", tvärformat: 45 cm
- Armaturens skyddsklass: IP 55

En reduceringsventil enligt DIN 4109 ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.

Installation, se utvikningssida I - II.

Spola noggrant igenom rörledningarna

före och efter installationen

(observera DIN 1988/DIN EN 806)!

Öppna kallvatten- och

varmvattentillförseln och kontrollera

att anslutningarna är tätta.

Betjäning,

se den tekniska produktinformationen

99.0438.xxx

Underhåll, se utvikningssida II.

• Funktionsdelar får inte fettas in!

• Stäng spärren.

• Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov.

Reservdelar

se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.

Störning / Orsak / Åtgärd

Störning	Orsak	Åtgärd
Vattnet rinner inte ut	<ul style="list-style-type: none">• Avbrott i vattentillförseln• Silen i magnetventilen igentäppt• Magnetventilen defekt• Stickförbindningen utan kontakt• Batteriet tomt (kontrolllampan lyser permanent)	<ul style="list-style-type: none">- Öppna säkerhetsspärren- Rengör silen- Byt ut magnetventilen- Kontrollera kontaktförbindningen- Byt ut batteriet
Oavsiktlig spolning	<ul style="list-style-type: none">• Sensorernas mottagningsområde är för stort inställt	<ul style="list-style-type: none">- Reducera mottagningsområdet med fjärrkontrolen (extra tillbehör, best.-nr 36 407)
Vattnet rinner oavbrutet	<ul style="list-style-type: none">• Magnetventilen defekt	<ul style="list-style-type: none">- Byt ut magnetventilen



Sikkerhedsoplysninger

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- Anvend **kun originale reserve- og tilbehørsdele**. Anvendes der andre dele, er garantien og CE-mærkningen ikke længere gældende. Det kan desuden medføre tilskadekomst.

Tekniske data

- Spændingsforsyning: 6V-Lithiumbatteri type CR-P2
- Minimumsopholdstid (kan indstilles til 2-10 sek.): 5 sek.
- Dækningsområde med Kodak Gray Card, grå Side, 8 x 10", tværformat: 45 cm
- Armaturbeskyttelse: IP 55

For at overholde støjniveauet angivet i DIN 4109 skal der monteres en trykformindskende ventil, hvis hviletrykket er på over 0,5 MPa.

Installation, se foldeside I - II.

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold DIN 1988/DIN EN 806)!

Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen og kontrollér, om tilslutningerne er tætte.



Betjening,
se tekniske produktinformation
99.0438.xxx



Vedligeholdelse, se foldeside II.
• Funktionsdelene må ikke være fedtede!
• Luk afspærringen.
• Kontrollér alle dele,rens dem, udskift dem evt.



Reservedele
se foldeside I (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

Fejl/Årsag/Afhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Vandet løber ikke	<ul style="list-style-type: none"> Vandtilførslen er afbrudt Sien i magnetventilen er tilstoppet Magnetventilen er defekt Stikforbindelsen har ikke kontakt Batteriet er tomt (kontrollampen lyser først permanent) 	<ul style="list-style-type: none"> Åbn forafspærringen Rengør sien Udskift magnetventilen Inspicer stikforbindelsen Udskift batteriet
Uønsket skylining	<ul style="list-style-type: none"> Sensorens registreringsområde er indstillet for stort 	<ul style="list-style-type: none"> Reducer rækkevidden ved hjælp af fjernbetjeningen (specialtilbehør, best.nr.: 36 407)
Vandet løber uafbrudt	<ul style="list-style-type: none"> Magnetventilen er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Udskift magnetventilen

N

Sikkerhetsinformasjon

- Strømforsyningensheten er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- **Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.**
Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig, og kan føre til personskader.

Tekniske data

- Spenningsforsyning: 6 V litumbatteri type CR-P2
- Minste oppholdsvaighet: 5 s (justerbar 2 - 10 s)
- Registreringsområde med Kodak Grey Card, grå Side, 8 x 10", tverrformat: 45 cm
- Beskyttelsesklasse for armaturen: IP 55

For å overholde støyverdiene monteres en reduksjonsventil ved statisk trykk over 0,5 MPa.
Unngå store trykkforskjeller.

Installering, se utbreddsider I - II.

 **Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjon**

(følg DIN 1988/DIN EN 806)!

 **Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.**

Betjening,

 se teknisk produktinformasjon,
99.0438.xxx.

Vedlikehold, se utbreddsider II.

- Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.
- Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

Reservedeler

se utbreddsider I (* = ekstra tilbehør).



Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileitung.

Feil/årsak/tiltak

Feil	Arsak	Løsning
Vannet renner ikke	<ul style="list-style-type: none">• Vanntilførselen er avbrutt• Silen i magnetventilen er tett• Magnetventilen er defekt• Ingen kontakt på støpselforbindelsen• Batteri tomt (kontrollampen lyser kontinuerlig)	<ul style="list-style-type: none">- Åpne forspennen.- Rengjør silen- Skift ut magnetventilen- Kontroller støpselforbindelsen- Skift batteri
Uønsket spycling	<ul style="list-style-type: none">• Innstilt registreringsområde for sensorikken er for stort	<ul style="list-style-type: none">- Reduser rekkevidden med fjernkontrollen (ekstra tilbehør, bestellingsnr. 36 407)
Vannet renner uavbrutt	<ul style="list-style-type: none">• Magnetventilen er defekt	<ul style="list-style-type: none">- Skift ut magnetventilen



Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojaatissa tiloissa.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.** Muiden osien käyttö johtaa takkuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Tekniset tiedot

- Virransyöttö: 6V-litiumparisto tyyppi CR-P2
- Vähimmäisoloaika (säädettävissä 2 - 10 s): 5 s
- Tunnistusalue Kodak Gray Cardin kanssa, harmaa Sivu, 8 x 10", poikittaiskoko: 45 cm
- Hanan koteloointiluokka: IP 55

Jotta sallittuja meluarvoja ei ylitetä (DIN 4109), on laitteeseen asennettava paineenalennusventtiili lepopaineen ylittäessä 0,5 MPa.

Installation, katso kääntöpuolen sivu I - II.

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen

(DIN 1988/ DIN EN 806 huomioitava)!

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.

Käyttö,

ks. tekninen tuotetiedote, 99.0438.xxx

Huolto, katso kääntöpuolen sivu II.

• Toimintaosia ei saa rasvata!

• Sulje katkaisin.

• Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda tarvittaessa uusiihin.

Varaosat

Katso kääntöpuolen sivu I

(* = lisätarvike).

Häiriö / syy / korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
Vesi ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"> Vedentulo katkennut Magneettiventtiiliin siivilä tukossa Magneettiventtiili viallinen Pistoliittimen kosketushäiriö Paristo tyhjä (merkkivalo palaa ensin jatkuvasti) 	<ul style="list-style-type: none"> Avaat katkaisin Puhdista siivilä Vaihda magneettiventtiili Tarkasta pistoliitin Vaihda paristo
Ei-haluttu huuhtelu	<ul style="list-style-type: none"> Tunnistimen tunnistusalue on säädetty liian suureksi 	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä toimintaetäisyyttä kauko-ohjaimella (lisätarvike, tilausnumero: 36 407)
Vesi virtaa tauotta	<ul style="list-style-type: none"> Magneettiventtiili viallinen 	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda magneettiventtiili

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Należy używać **wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów**. Korzystanie z innych części spowoduje utratę gwarancji oraz oznaczenia CE i może doprowadzić do obrażeń ciała.

Dane techniczne

- Napięcie zasilające: bateria litowa 6V Typ CR-P2
- Minimalne opóźnienie: 5 s (zakres 2 - 10 s)
- Obszar detekcji według Kodak Gray Card, szara strona, 8 x 10", orientacja pozioma: 45 cm
- Stopień ochrony armatury: IP 55

Aby utrzymać niski poziom głośności armatury 4109 przy ciśnieniu statycznym powyżej 0,5 MPa, należy zamontować reduktor ciśnienia.

Instalacja, zob. str. rozkładana I - II.

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe

(przestrzegać DIN 1988/DIN EN 806)!

Odkręcić zawory doprowadzenia zimnej i ciepłej wody oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Obsługa,

zob. informacja techniczna, 99.0438.xxx

Konserwacja, zob. str. rozkładana II.

- Części funkcjonalnych nie należy smarować!
- Zamknąć zawór odcinający.
- Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.

Części zamienne

zob. strona rozkładana I
(* = wyposażenie dodatkowe).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

Usterka/przyczyna/środek zaradczy

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Woda nie płynie	<ul style="list-style-type: none"> Przerwanie dopływu wody Zatkane sitko w zaworze elektromagnetycznym Uszkodzony zawór elektromagnetyczny Brak styku w połączeniu wtykowym Wyczerpana bateria (lampka kontrolna świeci stale) 	<ul style="list-style-type: none"> Otworzyć zawór odcinający. Oczyścić sitko Wymienić zawór elektromagnetyczny. Sprawdzić złącze wtykowe. Wymienić baterię.
Niepożądane splukiwanie	<ul style="list-style-type: none"> Obszar detekcji układu czujników jest zbyt duży 	<ul style="list-style-type: none"> Zmniejszyć obszar detekcji za pomocą zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe, nr kat. 36 407).
Woda płynie nieprzerwanie	<ul style="list-style-type: none"> Uszkodzony zawór elektromagnetyczny 	<ul style="list-style-type: none"> Wymienić zawór elektromagnetyczny.



ملاحظات الأمان

- لا يمكن تركيبه إلا في الغرف الخالية من الصباغ.
- لا تستخدم سوى قطع الغيار والإضافات الأصلية. سبودي استخدام قطع غيار أخرى إلى الغاء الضمان ورقم التعريفى لجهاز التعاقد (CE)، وقد يؤدي إلى حدوث إصابات.

البيانات الفنية

- فلسطينية الإمداد: بطارية ليثيوم 6 فلتر (النوع CR-P2)

الحد الأدنى لوقت التأخير (10 - 2 ث قابل للضبط): 5 ثوان

نطاق الاستقبال، وفقاً للطاقة الرمادية من كود ك (Kodak Gray Card)

الجانب الرمادي، 8x10“، أفقى:

نوع وأقى التركيب:

في حالة تدعي ضغط الانسياب 0.5 ميجاباسكال، يجب

تركيب مخنفن للضغط.

تجنب اختلافات الضغط بمعدلات كبيرة بين خط تغذية

المياه الساخنة والباردة.



التركيب راجع الصفحة المطوية ١-١.

شطف الموسير بالكامل قبل التركيب وبعد (راجع EN 806).

افتح خط تغذية المياه الساخنة والباردة وتحقق من

احكام الته صلات و عدد تسسها.

الخل/السبب/الحل

الخل	السبب	الحل
عدم تدفق المياه	<ul style="list-style-type: none"> - توقف خط تغذية المياه - انسداد المصفاة في الصمام ذي الملف اللولي - تلف الصمام ذي الملف اللولي - تم تفريغ شحنة البطارية (إي عندما يضي مصباح المؤشر باستمرار) 	<ul style="list-style-type: none"> - فتح صمامات الإيقاف - تنظيف المصفاة - استبدال الصمام ذي الملف اللولي - تحقق من وصول القبس - استبدال البطارية
الشطف غير المرغوب فيه	<ul style="list-style-type: none"> - ضبط مجال كشف جهاز التحسس بشكل أكثر من اللازم 	<ul style="list-style-type: none"> - خفض مجال الكشف باستخدام جهاز التحكم عن بعد (الإضافات الخاصة، رقم الطلبية: 36 407)
تدفق المياه باستمرار	<ul style="list-style-type: none"> - تلف الصمام ذي الملف اللولي 	<ul style="list-style-type: none"> - استبدال الصمام ذي الملف اللولي



Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται αποκλειστικά σε προστατευμένους από τον παγετό χώρους.
- Χρησιμοποιείτε **αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και οξεσούδη**. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Τροφοδοσία τάσης:

Μπαταρία λιθίου 6V τύπου CR-P2

- Ελάχιστος χρόνος αδράνειας (δυνατότητα ρύθμισης από 2 - 10 δευτερόλεπτα): 5 δευτερόλεπτα

- Περιοχή ανίχνευσης με Kodak Gray Card, γκρι σελίδα, 8 x 10", οριζόντια διάταξη: 45 cm

- Βαθμός προστασίας την εξαρτημάτων: IP 55

Για την τήρηση την ορίων θορύβου κατά DIN 4109 σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa πρέπει να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης.

Εγκατάσταση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I - II.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν καμετά

την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1988/DIN EN 806)!

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχετε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Χειρισμός,

βλ. τεχνικές πληροφορίες, 99.0438.xxx.

Συντήρηση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.

• Τα λειτουργικά εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να λιπανθούν!

• Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης.

• Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.

Ανταλλακτικά

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I

(* = Πρόσθετος εξοπλισμός).



Βλάβη/Ατία/Αντιμετώπιση

Βλάβη	Ατία	Αντιμετώπιση
Δεν παρατηρείται ροή νερού	<ul style="list-style-type: none"> Διακόπηκε η τροφοδοσία νερού Βουλήμενο φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας Απουσία επαφής την ακροδεκτών Άποφορτισμένη μπαταρία (η λυχνία ελέγχου μένει μόνιμα αναμμένη) 	<ul style="list-style-type: none"> Ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης Καθαρίστε το φίλτρο Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα Ελέγχετε τους ακροδέκτες Αντικαταστήστε την μπαταρία
Ακούσια πλύση	<ul style="list-style-type: none"> Υπερβολικά μεγάλη περιοχή ανίχνευσης αισθητήρα 	<ul style="list-style-type: none"> Μειώστε την εμβέλεια του τηλεχειρισμού (πρόσθετος εξοπλισμός, αρ. παραγγελίας 36 407)
Το νερό ρέει αδιάκοπα	<ul style="list-style-type: none"> Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας 	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα



Bezpečnostní informace

- Instalace smí být provedena pouze v místnostech chráněných před mrazem.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.** Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace, kromě toho hrozí nebezpečí úrazu.

Technické údaje

- Napájecí napětí: 6V lithiová baterie, typ CR-P2
- Minimální doba prodlevy (nastavitelná od 2 - 10 s): 5 s
- Přijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, šedá strana, 8 x 10", příčný formát: 45 cm
- Druh el. ochrany armatury: IP 55

Pro dodržení předepsaných hodnot hluku je při statických tlacích vyšších než 0,5 MPa nutné namontovat redukční ventil.

Instalace, viz skládací stranu I - II.

Potrubní systém před a po instalaci

důkladně propláchněte

(dodržujte normu EN 806)!

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

Obsluha,

viz technické informace, 99.0438.xxx.

Údržba, viz skládací stranu II.

Funkční díly se nesmí mazat tukem!

Uzavřete předuzávěr.

Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte a podle potřeby vyměňte.

Náhradní díly

viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

Závada / příčina / odstranění

Závada	Příčina	Odstranění
Voda neteče	<ul style="list-style-type: none"> Přerušený přívod vody Ucpané sítko v magnetickém ventilu Vadný magnetický ventil Zásuvný konektor nemá kontakt Baterie vybitá (kontrolka nejprve svítí trvale) 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete předuzávěr Vyčistěte sítko Vyměňte magnetický ventil Zkontrolujte zásuvné konektory Vyměňte baterii
Nechtěné splachování	<ul style="list-style-type: none"> Přijímací dosah senzorky nastaven na příliš velkou vzdálenost 	<ul style="list-style-type: none"> Dosah redukujte pomocí dálkového ovládání (zvláštní příslušenství, obj. č.: 36 407)
Voda nepřetržitě vytéká	<ul style="list-style-type: none"> Vadný magnetický ventil 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte magnetický ventil

H

Biztonsági információk

- A felszerelést csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon!** Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés érvényességének megszűnésehez és sérülésekhez vezethet.

Műszaki adatok

- Feszültségellátás:
6V-os, CR-P2 típusú lítium elem
- Minimális eltelő idő
(2 - 10 s beállítható): 5 s
- Az érzékelő területe Kodak Gray Car segítségével, szürke oldal, 8 x 10", keresztfogat: 45 cm
- Szerelvény érintésvédelme: IP 55

A DIN 4109 szerinti zajérték betartására 0,5 MPa feletti folyadéknyomás esetén a betápláló vezetékbe nyomáscsökkentő kell be építeni.

Felszerelés, lásd a I. - II. kihajtható oldal.

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen a DIN 1988/DIN EN 806 szabványra)!
Nyissa meg a hideg és a meleg víz ellátását, és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.



Kezelés,

lásd műszaki leírását, 99.0438.xxx.

Karbantartás, lásd a II. kihajtható oldal.

- A működő alkatrészeket nem szabad bezsírozni!
- Zárja el az elzárócsapot.
- Az összes alkatrészt ellenőrizni, tisztítani, és esetl. cserélni kell.



Pótalkatrészek

lásd I. kihajtható oldal (* = speciális tartozékok).

Ápolás

A szerelvény tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

Zavar/Ok/Elhárítás

Zavar	Ok	Elhárítás
Nem folyik a víz	<ul style="list-style-type: none">A vízellátás megszakadtA mágnesszelepen található szűrő eltömödöttA mágnesszelep meghibásodottA dugaszoló csatlakozó nem érintkezikAz elem lemerült (az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít)	<ul style="list-style-type: none">Nyissa ki a tartalék elzárót.Tisztítsa meg a szűrőtCserélje ki a mágnesszelepetEllenőrizze a dugaszoló csatlakozókatCserélje ki az elemet
Nem kívánt öblítés	<ul style="list-style-type: none">A szenzorok érzékelési területe túl nagyra lett állítva	<ul style="list-style-type: none">Csökkentse a hatótávolságot a távirányítóval (speciális tartozék, cikkszám: 36 407)
A víz megszakítás nélkül folyik	<ul style="list-style-type: none">A mágnesszelep meghibásodott	<ul style="list-style-type: none">Cserélje ki a mágnesszelepet

P

Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser efectuada em compartimentos anticongelantes.
- Utilizar **apenas peças sobresselentes e acessórios originais**. A utilização de outras peças leva à anulação da garantia, bem como da identificação CE e pode provocar ferimentos.

Dados técnicos

- Alimentação de corrente eléctrica:
bateria de lítio 6V tipo CR-P2
- Tempo mínimo de permanência
(regulável de 2 - 10 s): 5 s
- Âmbito de detecção com Kodak Gray Card,
página cinzenta, 8 x 10", formato transversal: 45 cm
- Tipo de protecção da torneira: IP 55

Para cumprimento dos valores de ruído conforme a DIN 4109 em caso de pressões estáticas acima dos 0,5 MPa deve montar-se um redutor de pressão.

Instalação, página desdobrável I - II.

 **Antes e depois da instalação, enxaguar bem o sistema de tubagens** (ter em atenção DIN 1988/DIN EN 806)!

Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Manuseamento,

ver a informação técnica, 99.0438.xxx.

Manutenção, página desdobrável II.

- Não lubrificar as peças de funcionamento!
- Fechar a válvula de segurança.
- Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças.

Peças sobresselentes

ver página desdobrável I
(* = acessório especial).

Conservação

As indicações relativas à conservação desta torneira devem ser consultadas nas instruções de conservação fornecidas juntamente.

Avaria / Causa / Solução

Avaria	Causa	Solução
Não corre água	<ul style="list-style-type: none">• Abastecimento de água interrompido• O filtro da electroválvula está entupido• Electroválvula com defeito• Ficha de ligação sem contacto• Bateria vazia (a luz de controlo sinaliza luz contínua e depois)	<ul style="list-style-type: none">- Abrir válvulas de segurança- Limpar o filtro- Substituir a electroválvula- Verificar a ficha de ligação- Substituir a bateria
Descarga involuntária	<ul style="list-style-type: none">• O campo de detecção para o sensor está com regulação demasiado grande	<ul style="list-style-type: none">- Reduzir o alcance com o controlo remoto (acessório especial, n.º de encomenda: 36 407)
A água corre ininterruptamente	<ul style="list-style-type: none">• Electroválvula com defeito	<ul style="list-style-type: none">- Substituir a electroválvula



Güvenlik bilgileri

- Montaj ancak donmaya karşı emniyetli odalarda yapılabilir.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçaları ve aksesuarları kullanın.** Diğer parçaların kullanıldığı garanti hakkı ortadan kalkmasına, CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine ve yaralanmalara neden olur.

Teknik Veriler

- Elektrik girişi: 6V lityum batarya tipi CR-P2
 - Minimum gecikme süresi (2 - 10 s ayarlanabilir): 5 s
 - Kodak Gray Card ile algılanan gri taraf, 8 x 10", çapraz format: 45 cm
 - Batarya koruma türü: IP 55
- DIN 4109'da belirlenen ses değerlerine sadık kalmak için, 0,5 MPa'nın üzerindeki basınçlarda bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Montaj, bkz. katlanır sayfa I - II.
Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin
(DIN 1988/DIN EN 806'ya dikkate alın)!
Soğuk ve sıcak su vanası açın ve bağlantıların sıkırmazlığını kontrol edin.



Kullanım, teknik ürün bilgilerine bakın, 99.0438.xxx



Bakım, bkz. katlanır sayfa II.
• Soğuk ve sıcak su vanası kapatın.
• Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel batarya yağıyla yağlayın.



Yedek parçalar
bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

Arıza / Nedeni / Çözümü

Arıza	Nedeni	Çözümü
Su akıyor	<ul style="list-style-type: none"> Su girişi kapalı Solenoid valfte bulunan süzgeç titkıyor Solenoid valf bozuk Geçmeli konektör temas etmiyor Batarya boşalmış (kontrol lambası sürekli aydınlanmayı) 	<ul style="list-style-type: none"> İzole valfini açın Süzgeci temizleyin Solenoid valfi değiştirin Geçmeli konektörü kontrol edin Bataryayı değiştirin
İstenmediği halde yıkama yapıyor	<ul style="list-style-type: none"> Sensör sisteminin algısalasına fazla büyük ayarlanmış 	<ul style="list-style-type: none"> Kapsama alanını uzaktan kumanda (Özel aksesuar, Sipariş -No.: 36 407) ile küçültün.
Su sürekli akıyor	<ul style="list-style-type: none"> Solenoid valf bozuk 	<ul style="list-style-type: none"> Solenoid valfi değiştirin



Bezpečnostné informácie

- Inštalácia sa môže uskutočňovať iba v miestnostiach chránených proti mrazu.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.** V prípade použitia iných dielov zaniká platnosť záruky a CE-certifikácie, okrem toho hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Technické údaje

- Napájacie napätie: 6 V lítiová batéria, typ CR-P2
- Minimálna doba oneskorenia (nastaviteľná od 2 - 10 s): 5 s
- Prijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, sivá strana, 8 x 10", priečny formát: 45 cm
- Druh el. ochrany armatúry: IP 55

Na dodržanie predpísaných hodnôt hluku podľa DIN 4109 je pri statických tlakoch väčších ako 0,5 MPa potrebné namontovať redukčný ventil.

Inštalácia, pozri skladaciu stranu I - II.

Potrubný systém pred a po inštalácii
dôkladne prepláchnite (dodržujte normu DIN 1988/DIN EN 806)!
Otvorte prívod studenej a teplej vody
a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.



Obsluha,
pozrite technické informácie, 99.0438.xxx



Údržba, pozri skladaciu stranu II.
• Funkčné diely sa nesmú mazat' tukom!
• Uzavrite preduzáver.
• Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa potreby vymeňte.



Náhradné diely
pozri skladaciu stranu I
(* = zvláštne príslušenstvo)



Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

Porucha/príčina/odstránenie

Porucha	Príčina	Odstránenie
Voda neteče	<ul style="list-style-type: none"> Prerušený prívod vody Sitko v magnetickom ventile upchaté Magnetický ventil je chybný Zásuvný konektor bez kontaktu Batéria je vybitá (kontrolka najprv svieti trvalo) 	<ul style="list-style-type: none"> Otvorte preduzáver Vyčistite sitko Vymeňte magnetický ventil Skontrolujte zásuvný konektor Vymeňte batériu
Nechcené splachovanie	<ul style="list-style-type: none"> Prijímací dosah senzoriky je nastavený na príliš veľkú vzdialenosť 	<ul style="list-style-type: none"> Dosah zmenšite pomocou diaľkového ovládania (zvláštne príslušenstvo, obj. čís.: 36 407)
Voda teče neprerušované	<ul style="list-style-type: none"> Magnetický ventil je chybný 	<ul style="list-style-type: none"> Vymeňte magnetický ventil



Varnostne informacije

- Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zaščitenih pred zmrzljavo.
- Uporabljajte samo **originalne nadomestne dele in dodatno opremo**. Uporaba drugih delov povzroči neveljavnost garancije in znaka CE ter lahko povzroči telesne poškodbe.

Tehnični podatki

- Napajanje: litijeva baterija 6V, tip CR-P2
- Najkrajši čas uporabe (nastavljivo od 2 do 10 s): 5 s
- Območje zaznavanja s Kodak Gray Card, siva stran, 8 x 10", prečni format: 45 cm
- Raven zaščite armature: IP 55

Kadar tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je zaradi upoštevanja vrednosti hrupa po normi DIN 4109 potrebno vgraditi reducirni ventil.

Namestitev, glejte zložljivo stran I - II.

Pred inštalacijo in po njej temeljito

ocistite sistem cevi (upoštevajte

standard DIN 1988/DIN EN 806)!

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov.



Uporaba,

glejte tehnične informacije, 99.0438.xxx

Servisiranje,

glejte zložljivo stran II.



- Zaprite dotok hladne in tople vode.
- Vse dele preglejte, ocistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.



Nadomestni deli

Glejte zložljivo stran I (* = dodatna oprema).

Vzdrževanje

Navodila za vzdrževanje te armature najdete v priloženih navodilih za vzdrževanje.

Motnja/vzrok/ukrep

Motnja	Vzrok	Ukrep
Voda ne teče	<ul style="list-style-type: none"> • Dotok vode je prekinjen • Sito v magnetnem ventiliu zamašeno • Magnetni ventil pokvarjen • Vtični spojnik nima stika • Baterija prazna (kontrolna lučka svetí neprekiniteno) 	<ul style="list-style-type: none"> - Odprite predzapor - Očistite sito - Zamenjajte magnetni ventil - Preverite vtični priključek - Zamenjajte baterijo
Neželeno izpiranje.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitev območja zaznavanja senzorike je nastavljeno na preveliko 	<ul style="list-style-type: none"> - Zmanjšajte območje zaznavanja z daljinskim upravljanjem (dodatna oprema, št. artikla: 36 407)
Voda teče neprekiniteno	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetni ventil pokvarjen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte magnetni ventil



Sigurnosne napomene

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima nema opasnosti od smrzavanja.
- Koristite **samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu**. Uporaba dijelova drugih proizvođača dovodi do gubitka prava iz jamstva i poništanja oznake CE te može uzrokovati ozljede.

Tehnički podaci

- Opskrba naponom:
litijeva baterija od 6V tip CR-P2
- Minimalno vrijeme zadržavanja: 5 s
(može se podešiti od 2 - 10 s)
- Područje registriranja prijema Kodak Gray Card,
siva strana, 8 x 10", poprečna veličina: 45 cm
- Vrsta zaštite armature: IP 55

Za pridržavanje vrijednosti šuma prema DIN 4109 treba se, ako je pritisak mirovanja veći od 0,5 MPa, ugraditi jedan reduktor tlaka.

Ugradnja, pogledajte preklopnu stranicu - II.



Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati (uzeti u obzir DIN 1988/DIN EN 806)!

Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite nepropusnost priključaka.



Rukovanje,
vidi Tehničke informacije, 99.0438.xxx.

Održavanje, pogledajte preklopnu stranicu II.



- Funkcijska mjesta ne smiju se podmazivati!
- Zatvorite predzapor.
- Pregledajte sve dijelove, očistite ih i po potrebi zamjenite.



Rezervni dijelovi
pogledajte preklopljenu stranu I (* = poseban pribor).

Održavanje

Naputke za održavanje ove armature možete pronaći u priloženim uputama o održavanju.

Smetnja / Uzrok / Pomoć

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Voda ne teče	<ul style="list-style-type: none"> Prekinut je dovod vode Sito u magnetskom ventilu je začepljeno Magnetski ventil je neispravan Utična spojница nema kontakta Baterija je prazna (kontrolna lampica trajno svjetli) 	<ul style="list-style-type: none"> Otvoriti predzapor Očistite sito Zamjenite magnetski ventil Provjerite utičnu spojnicu Zamjenite bateriju
Neželjeno ispiranje	područje registriranja sustava senzora podešeno je predugo	<ul style="list-style-type: none"> Smanjite domet sa daljinskim upravljanjem (Poseban pribor, kataloški br.: 36 407).
Voda neprestano curi	Magnetski ventil je neispravan	<ul style="list-style-type: none"> Zamjenite magnetski ventil



Указания за безопасност

- Монтажът е разрешен само в помещения, защитени от замръзване.
- Използвайте **само оригинални резервни части и принадлежности**. Употребата на други части води до загуба на гаранцията и CE знака за съответствие и може да доведе до наранявания.

Технически данни

- Електроизхранване: 6V-литиева батерия тип CR-P2
- Минимално времетраене (може да се настрои на 2 - 10 сек.): 5 сек.
- Зона на реагиране според Kodak Gray Card, сива страна, 8 x 10", хоризонтална равнина: 45 см
- Степен на защита на арматурата: IP 55

Възможна е термична дезинфекция.
Ако статичните натоварвания превишават 0,5 MPa, трябва да се монтира редуцирвентил.

Монтаж, виж страница I - II.

Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж
(спазвайте DIN 1988/DIN EN 806)!
Пуснете подаването на студена и топла вода и проверете връзките за теч.

Управление,

вж. техническата информация,
99.0438.xxx

Техническо обслужване, виж

страница II.

- Функционалните части не трябва да се смазват!
- Затворете спирателния вентил.
- Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, ги подменете.

Резервни части

вж страница I (* = Специални части).



Неизправност/Причина/Отстраняване

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Не тече вода	<ul style="list-style-type: none"> Прекъснато е подаването на вода Цедката в магнитния вентил е запушена Магнитният вентил е дефектен Щепселният съединител не прави контакт Батерията е изтощена (контролната лампичка свети непрекъснато) 	<ul style="list-style-type: none"> Отворете спирателния кран Почистете цедката Сменете магнитния вентил Проверете щепселния съединител Сменете батерията
Нежелано изплакване	<ul style="list-style-type: none"> Твърде голям обхват на възприемане на сензорите 	<ul style="list-style-type: none"> Намалете обхвата на възприемане с дистанционното (специални принадлежности, кат. №: 36 407).
Непрекъснато тече вода	<ul style="list-style-type: none"> Магнитният вентил е дефектен 	<ul style="list-style-type: none"> Сменете магнитния вентил



Ohutusteave

- Segistit tohib paigaldada ainult külmmiskindlatesse ruumidesse.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -lisavarustust.** Muude osade kasutamine võib põhjustada kahjustusi ning garantii ja CE-märgistus kaotavad kehtivuse.

Tehnilised andmed

- Toitepinge: liitiumaku 6 V, tüüp CR-P2
- Miinimumviiteaeg: 5 s
(seadistatav 2 - 10 s)
- Vastuvõtuala kaardiga Kodak Gray Card, hall pool, 8 x 10", pöikformaat: 45 cm
- Segisti turvalisuse aste: IP 55

Kui segisti staatliline surve on üle 0,5 MPa, tuleb standardi DIN 4109 järgi müra koefitsiendist kinnipidamiseks paigaldada survealandaja.

Paigaldamine, vt kahepoolselt lehelt I - II.

Loputage torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (järgige standardit DIN 1988 / DIN EN 806).

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.



Kasutamine,
vt tehnilist tooteteavet, 99.0438.xxx

Tehniline hooldus, vt kahepoolselt lehelt II.

- Funktionsaalseid osi ei tohi määrida!
- Sulgege eeltökesti.
- Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada ja vajadusel asendada.



Tagavaraosad

Vt kahepoolset lehte I (* = eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhisid on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.

Rike / põhjus / rikke körvaldamine

Rike	Põhjus	Rikke körvaldamine
Vesi ei voolata.	<ul style="list-style-type: none"> Vee juurdevool on katkenud. Magnetventili filter on ummistunud Magnetventiil on vigane. Pistikühendusel puudub kontakt. Patarei on tühi. 	<ul style="list-style-type: none"> Avage eeltökesti. Puhastage filter. Vahetage magnetventiil välja. Kontrollige pistikühendusi. Vahetage patarei välja.
Soovimatu loputus	<ul style="list-style-type: none"> Sensori vastuvõtuala on seatud liiga suureks 	<ul style="list-style-type: none"> Vähendage vastuvõtuala kaugjuhtimispuldi (Eriosa, tellimisnumber 36 407) abil.
Vesi voolab katkematult.	<ul style="list-style-type: none"> Magnetventiil on vigane. 	<ul style="list-style-type: none"> Vahetage magnetventiil välja.

LV

Drošības informācija

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Izmantojiet **tikai oriģinālās rezerves daļas un piederoimus**. Lietojot citas daļas, garantija un CE markējums zaudē spēku un rodas savainojumu risks.

Tehniskie parametri

- Sprieguma padeve: 6 V litija baterija, tips CR-P2
- Minimālais uzkavēšanās laiks
- (2 - 10 s, iestatāms): 5 s
- Uztveršanas zona ar Kodak Gray Card, pelēkā puse, 8 x 10", šķērsformāts: 45 cm
- Armatūras aizsardzības veids: IP 55

Ja miera stāvokļa spiediens pārsniedz 0,5 MPa, jāiebūvē reduktors, lai troksnis nepārsniegtu saskaņā ar standartu DIN 4109 atļauto līmeni.

Uzstādīšana, skatiet I - II salokāmo pusī.

Rūpīgi izskalojiet **caurulvadu sistēmu** pirms uzstādīšanas un pēc tās (ņemiet vērā standarta DIN 1988/DIN EN 806 prasības)!

Atveriet aukstā un karstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.



Lietošana, skatiet tehnisko informāciju, 99.0438.xxx

Tehniskā apkope, skatiet II salokāmo pusī.

- Mehānisma darba elementus aizliegts iešļot!
- Noslēgt ūdens noslēgus.
- Pārbaudiet, tīriet un pēc iespējas apmainiet visas daļas.



Rezerves daļas

Skatiet I salokāmo pusī (* = papildaprīkojums).

Kopšana

Norādījumus par šīs armatūras kopšanu skatiet pievienotajā lietošanas pamācībā.

Problēma/īemesis/novēršana

Problēma	Īemesis	Novēršana
Netek ūdens	<ul style="list-style-type: none"> Pārtraukta ūdens padeve. Aizsprostots magnētiskā ventīla siets. Bojāts magnētiskais vārststs. Spraudsavienotājam nepienāk strāva. Tukša baterija (kontrollampiņa signalizē, nepārtrauktī spīdot). 	<ul style="list-style-type: none"> Atveriet reduktoru. Iztīriet sietu. Nomainiet magnētisko vārstu. Pārbaudiet spraudsavienojumus. Nomainiet bateriju.
Nejauša skalošana	<ul style="list-style-type: none"> Ir iestatīta pārāk liela sensoru paneļa uztveres zona. 	<ul style="list-style-type: none"> Palieliniet/samaziniet uztveres zonu ar tālvadību (papildaprīkojums, pasūt. Nr. 36 407).
Ūdens tek bez apstājas	<ul style="list-style-type: none"> Bojāts magnētiskais vārststs. 	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet magnētisko vārstu.

LT

Informacija apie saugą

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Naudokite tik originalias atsargines ir priedų dalis. Naudojant kitas dalis, netenkama teisės į garantiją, nebegalioja CE ženklas, be to, galima patirti sužalojimą.

Techniniai duomenys

- Maitinimo įtampa: CR-P2 tipo 6 V ličio baterija
- Minimalus uždelsimo laikas (galima nustatyti 2 - 10 sek.): 5 sek.
- Registravimo sritis su kortele „Kodak Gray Card“, pilkoji pusė, 8 x 10 col., skersinis formatas: 45 cm
- Maišytuvo apsaugos tipas: IP 55

Jei statinis slėgis didesnis nei 0,5 MPa, siekiant neviršyti DIN 4109 nurodytų triukšmo verčių reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

Irengimas, žr. I - II atlenkiamajį puslapį.

Prieš atlikdami įrengimo darbus ir po ju, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykės DIN 1988 / DIN EN 806 reikalavimų)!

Atidarykite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.



Valdymas,

žr. techninę informaciją, 99.0438.xxx



Techninė priežiūra, žr. II atlenkiamajį puslapį.

- Funkcinių detalių tepti negalima!
- Uždarykite pirminį blokatoriu.
- Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia, pakeiskite jas naujomis.



Atsarginės dalys

žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Šio maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

Sutrikimas / priežastis / ką daryti?

Gedimas	Priežastis	Ką daryti?
Nebėga vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> Vanduo netiekiamas. Užsikišo elektromagnetinio vožtuvu sietelis. Sugedo elektromagnetinis vožtuvas. Néra kištukinių jungčių kontakto. Išseko baterija (kontrolinė lemputė šviečia nuolat). 	<ul style="list-style-type: none"> Atidarykite pirminio uždarymo sklendę. Išvalykite sietelį. Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą. Patikrinkite kištukines jungtis. Pakeiskite bateriją.
Nepageidaujamas vandens nuleidimas.	<ul style="list-style-type: none"> Nustatyta per didelę jutiklių sistemos jutimo sritis. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultu (specialius priedas, užsak. Nr.: 36 407) sumažinkite veikimo nuotoli.
Vanduo bėga nenutrūkstamai.	<ul style="list-style-type: none"> Sugedo elektromagnetinis vožtuvas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą.



Informații privind siguranță

- Instalarea trebuie realizată numai în spații rezistente la îngheț.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.** Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcului CE și este posibil să cauzeze vătămări corporale.

Specificații tehnice

- Alimentare electrică:
Baterie electrică cu litiu de 6 V tip CR-P2
- Timp minim de blocare: 5 s
(reglabil 2 - 10 s)
- Domeniu de sesizare conform Kodak Gray Card, pagina gri 8 x 10 inchi, format transversal: 45 cm
- Grad de protecție a bateriei: IP 55

Pentru menținerea valorilor de zgromot în limitele DIN 4109, în cazul unor presiuni statice de peste 0,5 MPa, se va monta un reductor de presiune.

Instalarea; a se vedea pagina pliantă I - II.

Se spală atent sistemul de conducte înainte și după instalare (se va avea în vedere DIN 1988/DIN EN 806)!

Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.



Utilizarea;
a se vedea informațiile tehnice, 99.0438.XXX

Întreținerea; a se vedea pagina pliantă II.

- Piesele funcționale nu trebuie gresate!
- Se închide ventilul de separare.
- Toate piesele se verifică, se curăță, eventual se înlocuiesc.



Piese de schimb
a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).

Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

Defecțiune/Cauză/Soluție

Defecțiune	Cauză	Soluție
Apa nu curge	<ul style="list-style-type: none"> Alimentarea cu apă este întreruptă Filtrul din electrovalvă este înfundat Electrovalvă defectă Conectorul de alimentare electrică nu face contact Bateria electrică este descărcată (lampa de control se aprinde continuu) 	<ul style="list-style-type: none"> Se deschide robinetul de izolare Se curăță filtrul Se înlocuiește electrovalva Se controlează conectorul de alimentare electrică Se înlocuiește bateria electrică
Spălare involuntară	<ul style="list-style-type: none"> Domeniul de sesizare al sistemului de senzori este reglat la o valoare prea mare 	<ul style="list-style-type: none"> Se reduce domeniul de sesizare folosind telecomanda (accesoriu special, nr. de comandă: 36 407)
Apa curge continuu	<ul style="list-style-type: none"> Electrovalvă defectă 	<ul style="list-style-type: none"> Se înlocuiește electrovalva



安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 只能使用原装部件及附件。**如果使用其他零件，则保修和 CE 标识将失效，并可能导致伤害。

技术参数

- 电源： 6V 锂电池 (CR-P2 型)
- 最短延迟时间
(可在 2-10s 范围内调节)： 5s
- 接收范围 (使用 8x10 英寸柯达灰板的灰色面以风景模式测量)： 45 cm
- 龙头防护类型： IP 55

如果静压超过 0.5 MPa，必须加装减压阀。

安装，如折页 I - II 所示。

安装前后务必彻底冲洗所有管件 (遵循 EN 806 规范)。

打开冷热水进水管，检查接口是否存在渗漏情况。

操作，

请参见的技术产品信息，99.0438.xxx

维护，参见折页 II

- 请勿润滑功能件！
- 关闭隔离阀。
- 检查和清洁所有部件，根据需要更换部件。

备件

参见折页 I (* = 特殊配件)。

保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的《保养指南》。

故障 / 原因 / 排除方法

故障	原因	排除方法
不出水	<ul style="list-style-type: none"> 供水中断 电磁阀中的过滤网堵塞 电磁阀失灵 插入式连接器接触不良 电池电量耗尽 (指示灯会连续亮着) 	<ul style="list-style-type: none"> 打开截止阀 清洁过滤网 更换电磁阀 检查插入式连接器 更换电池
不必要的冲洗	<ul style="list-style-type: none"> 传感器系统检测区域设置得过大 	<ul style="list-style-type: none"> 使用遥控器 (特殊附件，产品编号：36 407) 缩小检测区域
持续出水	<ul style="list-style-type: none"> 电磁阀失灵 	<ul style="list-style-type: none"> 更换电磁阀



Правила безпеки

- Блок живлення із вбудованою виделкою призначено для використання виключно в закритих приміщеннях.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини й аксесуари. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування CE вважатимуться недійсними, і може виникнути небезпека травмування.

Встановлення, „див. вкладку I - II.

Перед установленням і після нього

необхідно ретельно промити

систему трубопроводів

(дотримуватися DIN 1988

та DIN EN 806)!

Відкрийте подачу гарячої та

холодної води й перевірте щільність

стиков.



Експлуатація,
див. технічну інформацію, 99.0438.xxx

Технічні характеристики

- Джерело живлення:
літієвий акумулятор, 6 В, тип CR-P2
- Мінімальний час очікування
(регулювання в діапазоні 2–10c): 5 с
- Діапазон охоплення за Kodak Gray Card,
сіра сторона, 8 x 10",
поперечний формат: 45 см
- Вид захисту арматури: IP 55

Якщо статичний тиск перевищує 0,5 МПа, для зниження рівня шуму відповідно до DIN 4109 необхідно вмонтовувати редуктор тиску.

Технічне обслуговування, „див.

вкладку II.

Заборонено змащувати функціональні
деталі!

- Закройте попередній запірний вентиль.
- Перевірте, очистьте або, якщо необхідно, замініть усі деталі.



Запчастини
див. вкладку I (* = спеціальне
приладдя).

Догляд

Рекомендації щодо догляду за цією арматурою містяться в посібнику, що додається.

Несправність/Причина/Спосіб усунення

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Відсутня подача води	<ul style="list-style-type: none"> • Припинено подачу води • Засмітився фільтр електромагнітного клапана • Пошкоджено електромагнітний клапан • Немає контакту в штекерному гнізді • Розряджено акумулятор (контрольна лампочка світиться безперервно) 	<ul style="list-style-type: none"> - Відкрийте попередні запірні елементи - Очистіть фільтр - Замініть електромагнітний клапан - Перевірте штекерні з'єднання - Замініть акумулятор
Небажане змивання	<ul style="list-style-type: none"> • Установлено завелику для місцевих умов зону дії (небажане відбиття) 	<ul style="list-style-type: none"> - Зменште радіус дії за допомогою пульта дистанційного керування (спеціальне приладдя, арт. № 36 407)
Вода ллєється безперервно	<ul style="list-style-type: none"> • Пошкоджено електромагнітний клапан 	<ul style="list-style-type: none"> - Замініть електромагнітний клапан

RUS

Информация по технике безопасности

- Установку разрешается производить только в морозостойких помещениях.
- Следует использовать **только оригинальные запчасти и принадлежности**. Использование иных деталей влечет за собой аннулирование гарантии и знака CE и может привести к травматизму.

Технические характеристики

- Питающее напряжение:
6V B, литиевая батарея, тип CR-P2
- Минимальная продолжительность контакта (регулировки в диапазоне 2 - 10 с): 5 с
- Диапазон обнаружения по Kodak Gray Card, серая сторона, 8 x 10", поперечный формат: 45 см
- Вид защиты смесителя: IP 55

Для снижения уровня шума в соответствии с DIN 4109 при давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.

Установка, см. вкладку I - II.

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт DIN 1988/DIN EN 806)!

Откройте подачу холодной и горячей воды, проверьте герметичность соединений.



Обслуживание,

см. техническую информацию,
99.0438.xxx.

Техническое обслуживание, см.

вкладку II.



- Функциональные детали смазывать запрещается!
- Закрыть предварительный запорный вентиль
- Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить.



Запасные части,

см. вкладку I (* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.

Неисправность/Причина/Устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Вода не течет	<ul style="list-style-type: none"> Подача воды прервана Фильтр в электромагнитном клапане засорен Электромагнитный клапан неисправен Отсутствует контакт в штекерном разъеме Батарея разрядилась (контрольная лампа светится непрерывно) 	<ul style="list-style-type: none"> Открыть предварительный запорный вентиль Очистить фильтр Заменить электромагнитный клапан Проверить аппаратный промежуточный штепсель Заменить батарею
Нежелаемый смыв	<ul style="list-style-type: none"> Диапазон действия сенсора установлен на слишком большое значение 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшить диапазон действия с помощью дистанционного управления (специальные принадлежности, артикул №: 36 407)
Вода течет непрерывно	<ul style="list-style-type: none"> Электромагнитный клапан неисправен 	<ul style="list-style-type: none"> Заменить электромагнитный клапан





A small icon in the top-left corner of the page, enclosed in a thin black border. It depicts a pencil with a wavy line underneath it, suggesting the act of writing.



D 📞 +49 571 3989 333 helpline@grohe.de	EST 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	MAL info-malaysia@grohe.com	SK 📞 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A 📞 +43 1 68060 info-at@grohe.com	F 📞 +33 1 49972900 sav-fr@grohe.com	MX 📞 01800 8391200 pregunta@grohe.com	T 📞 +66 21681368 (Haco Group) info@haco.co.th
AUS 📞 +(61) 1300 54945 grohe_australia@lixil.com	FIN 📞 +358 942 451 390 grohe@grohe.fi	N 📞 +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR 📞 +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B 📞 +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB 📞 +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL 📞 +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA 📞 +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG 📞 +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR 📞 +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ technicalenquiries@paterson trading.co.nz	USA 📞 +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
BR 📞 0800 770 1222 falecom@grohe.com	H 📞 +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P 📞 +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN 📞 +84 90 9694768 📞 +84 90 9375068 info-vietnam@grohe.com
CAU 📞 +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	HK 📞 +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL 📞 +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	AL BiH HR KS ME MK SLO SRB 📞 +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CDN 📞 +1 888 6447643 info@grohe.ca	I 📞 +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI 📞 0-800-1-046743 customercare-indonesia@asia.lixit.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: 📞 +357 22 465200 info@grome.com
CH 📞 +41 44 877 73 00 info@grohe.ch	IND 📞 +91 1800 102 4475 customercare.in@grohe.com	RO 📞 +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM 📞 +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CN 📞 +86 4008811698 info.cn@grohe.com	IS 📞 +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK 📞 +82 2 1588 5903 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: 📞 +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CY 📞 +357 22 465200 info@grome.com	J 📞 +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP 📞 +63 2 8938681	Latin America: 📞 +52 818 3050626 pregunta@grohe.com
CZ 📞 +358 942 451 390 grohe-cz@grohe.com	KZ 📞 +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS 📞 +7 495 9819510 info@grohe.ru	SGP 📞 +65 6311 3611 info-singapore@grohe.com
DK 📞 +45 44 656800 grohe@grohe.fi	LT 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	S 📞 +46 771 141314 grohe@grohe.se	
E 📞 +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LV 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee		

www.grohe.com

2016/09/28